

Mayr Umweltanalytik GmbH Brunngartenstr. 5 85221 Dachau

Frau Margriet Samwel
Kloster-Innichen-Str. 18

Dachau, den
21.07.2006

81827 München

Prüfbericht Samwel 0806

Analysenmethode: siehe Befunde
Auftraggeber: siehe Anschrift
Probeneingang: 10.07.2006
Probenanzahl: 1
Bearbeitungszeitraum: 28./29. KW 2006
Probenart: Wasser
Probenehmer: Auftraggeber, Probe wurde angeliefert

Prüfbefunde

Probenbezeichnung		GM-Sipot 28-06-06	
Analyse-Nummer		060710-54	
Atrazin	µg/l	0,23	DIN EN ISO 11369
Chlortoluron	µg/l	< 0,02	
Cyanazin	µg/l	< 0,02	
Desethylatrazin	µg/l	< 0,02	
Diuron	µg/l	< 0,02	
Hexazinon	µg/l	< 0,02	
Isoproturon	µg/l	< 0,02	
Linuron	µg/l	< 0,02	
Metazachlor	µg/l	< 0,02	
Methabenzthiazuron	µg/l	< 0,02	
Metobromuron	µg/l	< 0,02	
Metolachlor	µg/l	< 0,02	
Metoxuron	µg/l	< 0,02	
Monolinuron	µg/l	< 0,02	
Sebuthylazin	µg/l	0,050	
Simazin	µg/l	< 0,02	
Terbuthylazin	µg/l	< 0,02	

Dachau, 21.07.2006

Laborleitung
(Dr. L. Röhrig)